

ing. **POPA MONICA** – verificator domeniul le

Certificat de atestare M.T.C.T. nr. 07500

Oradea, str. Gen. Magheru nr. 21 ap.134 Tel.: 0724-582332

Nr. 12239 din 31.10.2022
Conform registrului de evidență

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerințele esențiale

- a) rezistență mecanică și stabilitate
- b) securitate la incendiu
- c) igienă, sănătate și mediu înconjurător
- d) siguranță și accesibilitate în exploatare
- e) protecție împotriva zgomotului
- f) economie de energie și izolare termică

a proiectului „**AMENAJARE PARCARE AFERENTA CAMINULUI CULTURAL,
LOCALITATEA HIDISELU DE SUS**”

Specialitatea: **Instalații electrice – le**

Faza: **PAC+PT**

1. Date de identificare

- proiectant de specialitate: INSTAUDITOR S.R.L.
- pr. nr. 121/2022
- beneficiar: COMUNA HIDISELU DE SUS
- amplasament: com. Hidiselu de Sus, nr. cad. 54741, jud. Bihor
- data prezentării proiectului pentru verificare: 27.10.2022

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției

2.1. Proiectul tratează instalațiile electrice ce urmează a se efectua pentru lucrarea menționată

- alimentarea cu energie electrică – din tabloul electric existent
- coloană alimentare tablou propus – CYAbY3x4 mm²
- 4 stâlpi de iluminat metalici H=6m
- 6 corpuri de iluminat echipate cu surse LED, 25.6 W, IP66
- circuit de iluminat realizat cu cablu armat din Cu – CYAbY3x2.5mm²
- stâlpii de iluminat metalici – legați la pământ

2.2. Caracteristicile construcției:



3. Documente prezentate la verificare

- **Piese scrise:**

1. Memoriu tehnic
2. Breviar de calcul
3. Program de control al calitatii
4. Ciet de sarcini

- **Piese desenate**

1. Plan de situație instalatii electrice
2. Detalii pozare cablu
3. Priza de pământ

4. Concluzii asupra verificării

A. Proiectul respectă reglementările tehnice în vigoare, referitor la cerințele de calitate menționate.

B. În urma verificării **se consideră proiectul corespunzător**, semnându-se și ștampilându-se conform normelor legale.

Orice modificare adusă documentației vizate și nesupuse unei noi analize, conduce la încetarea responsabilității verficatorului.

Am primit 2 (două) exemplare
Investitor/ Proiectant

Am predat 2 (două) exemplare
Verificator tehnic atestat
ing. Popa Monica

